

WiMo 5602

Bonjour,

Cette unité a reçu de l'eau d'osmose inverse à l'intérieur lorsque l'un des bouchons de sonde a été laissé de côté. Il a montré quelques signes de vie, mais n'émet pas de bip avec l'aimant d'activation ou ne se connecte pas via le wifi. De bonnes piles sont à l'intérieur.

Toutes les sondes autres que le chl-a (erreurs périodiques dans l'application du téléphone) semblent fonctionner, mais doivent être étalonnées. Veuillez les calibrer et les tester tous.

Veuillez réparer.

Merci beaucoup, Vince (Green Eyes - USA)